

Toterwinkel- Assistent (BLIS) nachrüsten

Vorlage zum erstellen von Retrofit-Anleitungen

- [Ziele und Voraussetzungen](#)
- [Benötigte Teile](#)
- [Benötigte Hilfsmittel](#)
- [Vorbereitungen](#)
- [Umsetzung](#)

Ziele und Voraussetzungen

Ziele

PR-Code 7Y1

Varianten

Optionen und Varianten der Umrüstung beschreiben

Voraussetzungen


Was wird benötigt damit die Umrüstung klappt?

Benötigte Teile

Heckstoßstange/Kabelbaum zum BCM

- Stecker T8x

- 2-polig




- Skoda-Teilenummer: 4F0973702

- Stecker T8y zum Steuergerät J1086 + J1087

- 1J0973814
- 4H0973714
- Reparaturleitung mit weiblichen Steckkontakten: 000979021E



-



- Skoda-Teilenummer: 4H0973714

- Stecker und Belegung auf Modulseite:



- Leitungen:

- sw/gn 0,35 mm² +12V (via SC39, 7,5 A von Klemme 15)
- or/br 0,35 mm² CANL (von J1087 zu J1086)

- rt 0,35 mm² CANH (von 1087 und 1086)
- br 0,35 mm² GND
- or/br 0,35 mm² CANL-E
- gr 0,35 mm² CANH-E

Zur Tür (LED)

- ge 0,35 mm²
- gn 0,35 mm²
- br 0,35 mm²

Außen/Seitenspiegel

- Warnanzeige für Spurwechselassistent, links:
 - Skoda-Teilenummer: 3V0 949 145
- Warnanzeige für Spurwechselassistent, rechts:
 - Skoda-Teilenummer: 3V0 949 146
- Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, links:
 - Skoda-Teilenummer: 6VA 857 537 B
- Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, rechts:
 - Skoda-Teilenummer: 6VA 857 538 B

Heck/Steuergerät



- Steuergerät J1086 (RH, Master)
 - bis 28.01.2024:
 - Skoda-Teilenummer: 2Q0907686B
 - Originalpreis: ca. 500,- €
- Steuergerät J1087 (LH, Slave)
 - bis 28.01.2024:

- Skoda-Teilenummer: 2Q0907685B
- Originalpreis: ca. 500,- €
- Halter, rechts (RH)
 - Skoda-Teilenummer: 6VA907456
 - Originalpreis: ca. 10,- €
- Halter, links (LH)
 - Skoda-Teilenummer: 6VA907455



- Originalpreis: ca. 10,- €
- 4 Stück, 6-Kant Kunststoffmutter M6
 - Skoda-Teilenummer: N91018901
 - Originalpreis: ca. 1,- € pro Stück

Benötigte Hilfsmittel

Einen OBD-Adapter und Software zum kodieren, z.B.

- Diagnose-Software: ODIS, VCDS, ...
- Diagnose-Adapter: Actia VAS6154, UCDS, VCM-II, ...

Vorbereitungen

Umsetzung

Schritt 1) ...