

Ziele und Voraussetzungen

Ziele

Der 3 Liter Wischwassertank beim Fabia ist nur in Verbindung mit einer Scheinwerferreinigungsanlage (RP-Code: 8X1 + 8W1) mit einem Wasserstands-Warnmelder ausgestattet. Alle anderen merken fehlendes Wischwasser nur am "srrrrrrr" Geräusch der leerlaufenden Pumpe.

Ziel dieser Anleitung ist es die Nachrüstung eines solchen Melders (PR-Code: 8W1) Dazu ist der Sensor, Stecker, Leitung notwendig.

Der Tank hat ab Werk keine Aussparung/Blindstopfen. Hier die Position des Gebers:



Und so sieht das beim Tank mit Geber aus:



Man kann dieses Loch ganz einfach mit einem Stufenbohrer herstellen. Im Originaltank ist auch einfach nur ein Loch, ohne besondere Wulst oder Ring.



Varianten

-

Voraussetzungen

-

Revision #7

Created 2026-07-31 19:13:00 UTC by Admin

Updated 2026-07-31 21:02:33 UTC by Admin